

东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告发布,披露了这些信息

两个黑匣子严重受损,仍在数据修复



扫码看视频

4月20日,中国民航局发布关于“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告的情况通报。情况通报指出,机上两部记录器由于撞击严重受损,数据修复及分析工作仍在进行中。



飞行时间线

- 13:16 从昆明长水机场21号跑道起飞
- 13:27 上升至巡航高度8900米
- 14:16 最后一次正常陆空通话

- 14:17 沿A599航路进入广州管制区

- 14:20:55 广州区域管制雷达出现“偏离指令高度”告警,飞机脱离巡航高度,管制员随即呼叫机组,但未收到任何回复。

- 14:21:40 雷达最后一次记录的飞机信息为:标准气压高度3380米,地速1010千米/小时,航向117度

- 随后,雷达信号消失。

环球短波

魏凤和同美国国防部长通电话

国务委员兼国防部长魏凤和4月20日应约同美国国防部长奥斯汀通电话。

魏凤和说,中美双方要认真落实两国元首共识。中国希望与美国建立健康稳定发展的大国关系,也必将捍卫国家利益和尊严,美国不应低估中国的决心和能力。两军要增进军事互信,加强对话交流,管控风险危机,开展务实合作,确保两军关系正常稳定发展。魏凤和强调台湾问题如果处理不好,就会对两国关系造成颠覆性影响。中国军队将坚决维护国家主权安全和领土完整。

奥斯汀表示,美方将本着坦诚开放的态度加强对华军事领域交往合作。美国坚持一个中国政策。双方应以负责任方式管控竞争、管控风险,妥善处理两军关系面临的难题。

双方还就海空安全问题、乌克兰局势等交换看法。

美英加承诺向乌运送更多军火

美国、英国和加拿大领导人4月19日说,将继续向乌克兰运送更多军火。美国官员披露,自俄乌冲突2月24日升级以来,美国向乌克兰已经提供或者承诺提供的军援总额超过30亿美元。

美国总统约瑟夫·拜登19日与英国、加拿大、法国、德国等盟国以及欧洲联盟和北大西洋公约组织领导人举行视频会晤,讨论乌克兰局势。

白宫发言人珍·普萨基说,在这场持续90分钟的视频会中,上述领导人承诺继续向乌克兰提供军事、经济和人道主义援助,对俄罗斯施加新的经济制裁。

知情人士披露,拜登今后几天内将宣布一份新的对乌军援计划,规模与美国政府上周批准的那份计划相当。

英国首相鲍里斯·约翰逊和加拿大总理贾斯廷·特鲁多也说,两国将向乌克兰运送更多重型火炮和其他武器。

■据新华社

调查初步报告已完成,飞行经过披露

通报显示,2022年3月21日,东方航空云南有限公司波音737-800型B-1791号机,执行MU5735昆明至广州航班,在广州管制区域巡航时,自航路巡航高度8900米快速下降,最终坠毁在广西壮族自治区梧州市藤县埌南镇莫埌村附近。飞机撞地后解体,机上123名旅客、9名机组成员全部遇难。

根据《国际民用航空公约》规定,在事故之日起30天内,调查组织须向国际民航组织和参与调查国发送调查初步报告,其内容通常为当前所获取的事实信息,不包括事故原因分析及结论。目前《“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告》已完成,主要情况如下:

飞机于北京时间13:16从昆明长水机场21号跑道起飞,13:27上升至巡航高度8900米,14:17沿A599航路进入广州管制区,14:20:55广州区域管制雷达出现“偏离指令高度”告警,飞机脱离巡航高度,管制员随即呼叫机组,但未收到任何回复。14:21:40雷达最后一次记录的飞机信息为:标准气压高度3380米,地速1010千米/小时,航向117度。随后,雷达信号消失。

残骸已统一转运,便于后续检查分析

事故现场位于广西壮族自治区梧州市藤县埌南镇莫埌村附近一个东南至西北走向的山谷中。现场可见面积约45平方米、深2.7米的积水坑,判

定为主撞击点,位置为北纬23° 19' 25.52",东经111° 06' 44.30"。飞机残骸碎片主要发现于撞击点0°至150°方位范围内的地面及地下。距主撞击点约12公里处发现右翼尖小翼后缘。事故现场山林植被有过火痕迹。现场发现水平安定面、垂直尾翼、方向舵、左右发动机、左右大翼、机身部件、起落架及驾驶舱内部件等主要残骸。所有残骸从现场搜寻收集后,统一转运到专用仓库进行清理、识别,按照飞机实际尺寸位置对应摆放,便于后续检查分析。

飞机无故障报告,机上无危险品货物

经调查,当班飞行机组、客舱机组和维修放行人员资质符合要求;事故航空器适航证件有效,飞机最近一次A检(31A)及最近一次C检(3C)未超出维修方案规定的检查时限,当天航前和短停放行无故障报告,无故障保留;机上无申报为危险品的货物;此次飞行涉及的航路沿途导航和监视设施、设备未见异常,无危险天气预报;在偏离巡航高度前,机组与空管部门的无线电通信和管制指挥未见异常,最后一次正常陆空通话的时间为14:16;机上两部记录器由于撞击严重受损,数据修复及分析工作仍在进行中。

后续,技术调查组将依据相关程序继续深入开展残骸识别、分类及检查、飞行数据分析、必要的实验验证等调查工作,科学严谨查明事故原因。

■据中国民航局网站

消防隐患曝光

株洲:重大火患单位被立案查处挂牌督办

近日,株洲醴陵市消防救援大队发现位于市均楚镇大垅洲的均楚镇第二敬老院内宿舍楼只有一个疏散楼梯、未按要求设置室内消火栓系统、未按要求设置火灾自动报警系统、未按要求设置自动喷水灭火系统,大队监督检查人员提请醴陵市政府对其挂牌督办,并依法对其处以罚款。

根据《重大火灾隐患判定方法》,经大队集体研究讨论,判定均楚镇第二敬老院为重大火灾隐患单位,大队对该单位的违法事实进行了调查取证,并依法下发《重大火灾隐患整改通知书》,将作出行政处罚决定的事实、理由、依据告知了当事人。对该单位的消防违法行为提请市人民政府对该单位重大火灾隐患实行挂牌督办。同时对该单位给予罚款人民币壹万捌仟陆佰元整的处罚。

大队将派消防监督检查人员定期跟踪和指导隐患整改工作,确保隐患单位在期限内整改完毕。

■通讯员 周丹

郴州:消防上门“体检”,消除火灾隐患

连日来,郴州市高新区消防救援大队聘请专家开展“深度体检”,主动服务企业单位火灾防控工作,加强企业单位重点领域消防安全风险管控,督促其落实消防安全主体责任,及时消除隐患。

“今天值班值守情况如何?要及时组织人员进行单位内部消防安全自查,确保无火患遗留。”在郴州高新区(自贸区),大队长肖剑斌向各企业单位负责人普及用火用电用气、易燃可燃物品管理、电动车停放充电等知识。检查人员重点对企业消防安全责任和消防安全管理制度的落实,消防设施器材配置是否到位并保持完好有效,疏散通道、安全出口、消防车通道的畅通以及企业员工是否组织开展消防知识培训等多项内容全面“体检”。

据悉,高新区消防救援大队全面派员深入企业开展消防安全巡查、安全知识培训、消防设施实操为一体的“套餐式”消防安全指导,排查火灾隐患,培训防火、

灭火常识,为辖区企业员工进行系统消防指导服务。

■通讯员 刘婕

湘潭:消防安全隐患逾期未整改,网吧被罚

近日,湘潭市岳塘区消防救援大队监督检查人员发现湘潭市岳塘区炫宇网咖进行消防监督检查时,发现该场所照明灯电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定,大队消防监督检查人员当场下发《责令限期改正通知书》,责令该单位限期改正。限期时间过后大队监督检查人员进行现场复查时,发现该单位无视消防执法并未整改火灾隐患。

由于该单位行为涉嫌违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。根据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定,大队对该单位进行立案罚款并责令停止使用,并处罚款1200元。目前,该单位按照消防安全整改要求逐项整改,确保本单位消防安全。

■通讯员 朱亚军 袁玲