两天两男童坠楼，家长们别再大意了

分别发生在望城、浏阳 这次是楼道通风缝隙大酿悲剧，长沙老旧社区类似设计不少

■记者 李成辉

本报5月3日讯 5月2日下午，浏阳市城东新村，一名5岁男童从二三楼之间的楼道通风缝隙钻出，摔到了单元出口的地上。家人立即将男童送到医院，但因受伤严重，孩子没有被挽救回来。

家人午睡男童独自出门

附近居民介绍，男童家住2楼，2日下午2点多独自一人从家里跑出来，结果从楼道间的通风缝隙里摔了出来。

“你家孩子坠楼了。”男孩坠楼后，邻居急忙跑来呼喊孩子的父亲邹先生。邹先生立马跑到楼下，看见儿子躺在楼下单元出口的地上，已不能动弹。他立即将儿子送到了浏阳市中医医院进行抢救，但遗憾的是，因为孩子颅脑损伤严重，经医院抢救无效后死亡。

“之前没有发生过类似事情。”一名知情人士告诉记者，男孩患有先天性智力残疾，事发时其父邹先生在家午睡。往常这时候邹先生都会反锁屋门，但昨天或许是因疏忽给忘记了，结果男孩就趁着家人午睡，独自溜了出去。悲剧不期而至。

楼道通风缝隙较大

记者注意到，事发居民楼的楼梯间并无窗户，只是设置了10块水泥隔板用于安全防护和通风，但水泥隔板间隙较大，经实际测量发现有15厘米左右。

据了解，城东新村部分居民楼始建于上世纪90年代左右，其中一些老旧居民楼采用类似设计。“小孩子身体较小，可以钻出去。”居民张先生表示，这种设计存在一定的安全隐患。

图①：长沙各大小区有隐患的防护栏。 记者 李成辉 摄

图②：5月2日下午，浏阳一名5岁男童从二三楼之间的楼道通风缝隙里钻出坠亡。 网络图片

调查

通风隔板超宽存隐患 老旧社区类似设计不少

记者3日走访长沙部分小区发现，采用水泥隔板代替窗户的居民楼并不在少数，主要集中在老旧社区与单位老宿舍，而且很多居民也没有意识到身边的这种安全隐患。

在开福寺地铁站2号出口旁的一个社区，有3栋居民楼与事发地居民楼风格相仿。记者现场看到，居民楼2层的水泥隔板下面还有约80厘米的窗台，一般小朋友很难翻越，安全系数相对较高。但自3楼至顶楼，楼梯间就全是“落地窗”了。经实际测量发现，这些隔板间隙宽度也不相同，在12到15厘米不等。

在该社区1栋4单元的3楼，记者还看到一名4岁的小女孩在独自玩耍。对于楼梯间可能存在的安全隐患，小女孩家人表示“没有注意到，以后会当心”。

天心区青园路190号附近某小区同样如此，略有区别的是，这里的隔板间距更宽，有的已达到18厘米，即便记者侧身也可以过去。“很不安全，小朋友下楼大人必须要跟着。”在小区带娃的刘女士告诉记者。记者注意到，有些住户已经意识到了这个问题，在楼梯通风处砌上了水泥，以防孩子发生意外。

记者随后又来到韶山中路673号的一个小区，该小区与前面小区的情况大同小异，隔板间距也在14厘米左右。但记者却发现了其他问题，这个小区的水泥隔板与楼梯间是分离的，中间有15厘米的空当，稍有不慎失足踩空就有掉下去的可能。记者随机在该小区做了个调查，被调查的绝大多数居民表示未留意到此类安全问题，“没有关注”。

事故

儿童窗户上的悲剧屡见不鲜

实际上，发生在窗户上的儿童悲剧屡见不鲜，造成的儿童意外伤亡也是不断。

据报道，5月1日，望城某小区一名6岁男童不慎从父母卧室飘窗坠落身亡。据男童家人介绍，这个窗户原本有防盗护窗，因为前不久飘窗漏水需要维修，防盗护窗被取下。维修后未解决漏水问题，防盗护窗便一直没装回去。

同样发生在望城，今年2月27日，一名4岁半男童从8楼公共空间外推式窗户坠下身亡。孩子父亲表示，按照国家标准，住宅房屋的护栏高度应不低于110厘米，但孩子出事处可踏脚的台阶为30厘米，从台阶上方算起，护栏高度是80厘米，“应该是不达标的”。

2月28日，岳麓区一名两岁的小男孩从18楼坠下，不幸身亡。

提醒

如何杜绝儿童坠楼意外？

每一起坠楼的案例都让人唏嘘不已，那么，该如何避免儿童意外坠楼造成的伤亡呢？

勿让儿童单独留家中

据相关调查显示，在儿童坠楼事件中，九成以上是因为监护人疏忽大意，将孩子独自留在家中或认为周围环境不会对孩子造成伤害所致。例如，一些家长会利用孩子熟睡时外出办事，而此时一旦孩子醒来发现家长不在，就会产生一种分离焦虑，加上孩子身形小、视角低、好奇心强，喜欢爬到窗户或阳台上向外张望，因此极易导致意外坠楼事件的发生。再比如，本案中的家长午睡却没有关好门，以至于孩子趁机溜出酿悲剧。

因此，杜绝儿童意外伤害发生的最好方法，就是监护人增强责任感，勿让儿童单独留在家中，尽量将儿童活动控制在监护人视线之内。同时，在其成长过程中，注重培养和提高孩子的安全意识和自我保护能力。

栏杆间隙最多11厘米

另外，对于建筑物门窗设计必须符合相关规定。《住宅设计规范》提到，阳台是儿童活动较多的地方，栏杆（包括栏板局部栏杆）的垂直杆件间距若设计不当，容易造成事故。根据人体工程学原理，栏杆垂直净距应小于0.11m，才能防止儿童钻出。

对于栏杆、窗台的高度要求，《住宅设计规范》亦有明确规定。低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m；中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m，封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算，保证净高0.90m。

他山之石

为防止幼童由多层大厦的窗口坠下，2013年3月14日，澳大利亚纽省政府宣布，所有新的多层楼宇，所有地面以上的窗门都要装锁或安全设备，可防止窗门打开超过12.5厘米宽。

2013年，台湾地区初审通过“公寓大厦管理条例”修正草案，增订儿童防坠条款，今后公寓大厦有12岁以下儿童的住户，可在自家阳台、外墙开口部安装不妨碍逃生的防坠设施，大楼管理委员会不能阻挠。据了解，防坠条款通过后，台湾居民被允许安装由钢索加上钢铝制的框架所组合而成的“隐形铁窗”，防止小孩坠落。

目前，武汉部分小区的少数家庭，也已开始安装这种隐形防护网。

突发小链

星沙一小区 发生煤气罐爆炸

本报5月3日讯 昨晚11点多，长沙县泉塘三期安置小区发生一起煤气罐爆炸起火事件。万幸的是，火势并未蔓延，仅该房间内一些家具家电受损，人员受轻伤。

今日下午，记者在该安置小区17栋看到，在三楼的一间房间处，除了有两个窗户受损外，墙上未见明显的烟熏痕迹。两个窗户中，一扇窗户的玻璃架已经掉落在防盗网上，一扇窗户玻璃全部破碎，一名维修人员正在对窗户进行修葺。据该小区内一名摩的司机介绍，火灾是在昨晚11点多发生的，“是煤气罐爆炸，好像是在下班做饭的时候发生的事故。”

“该安置小区已经接入了管道燃气，但管道燃气都是接往了户主家中，发生事故的房间是出租屋，所以使用的是煤气罐。”长桥社区相关负责人对记者表示，“事故原因是因连接煤气罐的管子老化破损引起。住在该出租屋内的是一对跑摩的夫妻，当时租户未发觉，晚上点火的时候就发生了事故。”

“经初步调查，事故房间里仅一些家具家电及防盗门受损，同时该对夫妇受轻伤。”该负责人表示，泉塘三期安置小区内有两个煤气罐装点，“每个月我们都会对这两个点的煤气罐进行安全检查，也未发现不符合要求的煤气罐。”

■记者 丁鹏志