防火进行时

大功率电器用专插

不要在一个电源插座上安插过量插头，空调、电炉子等大功率设备最好“专插专用”。

浴室插座注意防潮

冬季浴室内水蒸气较多，定期检查浴室内电源开关、插座的安全防护，避免在潮湿环境下漏电。

电器有异味赶紧关

使用各类电器时，若发现冒烟或闻到异味，要迅速切断电源进行检查。

圣诞前夕，长沙查封7家夜店

消防突击检查KTV、酒吧等火患重灾区 “星期五KTV”等7家娱乐场所被查封

本报12月23日讯 防火门不防火、逃生窗口难逃生、消防水管松动……12月22日晚，长沙消防对全市酒吧、KTV等火灾隐患重灾区进行突击检查，发现了多处火灾安全隐患。据了解，为应对即将到来的圣诞和元旦期间消防安全，消防部门从本月15日展开暗访督查，迄今为止，长沙消防共查封了包括星期五KTV在内的7家娱乐场所。

【隐患一】

消防出口被堵，灭火器“哑火”

霓虹灯闪烁，长沙“酒吧一条街”也热闹了起来。22日晚上8点，记者跟随检查组来到水木年华酒吧。

首先，工作人员检测了消防水栓的使用情况。在现场，检查小组要求酒吧负责人对灭火器械进行演练。一名服务员吃力地提起干粉灭火器，拔掉了安全梢，却迟迟不见喷出干粉。按照要求，娱乐场所员工要求具有常规的防火意识，并能正确使用基本的灭火装置。

随后，检查小组来到酒吧消防通道。在位于酒吧三楼东边的通道口，并没有足够明显的标示。检查组沿着酒吧三楼走下一楼，整个通道没有灯光，并有垃圾堵塞通道。而更为严重的是，在一楼的消防出口，竟然停着一辆面包车，整个出口被堵得严严实实。

而当检查小组来到位于酒吧一楼的消防控制室，发现仅有一名安检员在值班。酒吧工作人员介绍，安检小组共有4人，每天24小时轮流值班。而通过证件查询，检查组发现这些安检员并无资质。检查组介绍，酒吧属于火灾隐患重灾区，安检员必须通过培训和考试后才能上岗。

针对多处安全隐患，酒吧老板表示接受，并承诺尽快整改。

【隐患二】

消防设施成摆设，没任何逃生窗口

晚上8点半，检查小组来到菲比国际娱乐酒吧，大厅内已落座了不少客人。消防官兵打开几处消防栓，没有看到消防软管和消防转盘。经过查看，头顶的消防喷头竟然脱落了好几个。

在酒吧大厅，记者看到有一处逃生通道的指示箭头竟然夹在天花板中间，根本无法看清。没有门套的防火门即使关上，也不能完全封闭。一旦发生火灾，也无法阻挡火焰和烟雾蔓延。

记者还发现，整个酒吧的阁楼外墙全部封闭，没有任何逃生窗口。检查组介绍，按国家规定，外墙每隔15米就必须有一个逃生窗口。“这个窗口很重要。”工作人员说，如果一楼被大火困住，里面的人可以通过楼上的窗口往外逃生，消防队员也可以通过窗口入内营救。

【隐患三】

吧台用烤火炉取暖，消防栓被挡

晚上9点，记者跟随检查组来到了火花酒吧。刚一进门，记者发现，酒吧大门入口的吧台，一名工作人员正在用电烤炉取暖。在酒吧的走廊上，一个一米多高的消毒柜挡住了消防栓。“要是起火，消防栓根本来不及打开。”在检查组的提醒下，酒吧工作人员马上移开了消毒柜。

随后，检查组现场进行了一次消防演练，指导工作人员组织酒吧内顾客疏散。

■记者 张浩

12月22日晚，长沙消防对长沙娱乐场所突击检查，发现多处火灾隐患。

检查情况

查处380处安全隐患

记者从长沙消防部门了解到，为切实做好圣诞、元旦期间消防安全保卫工作，长沙消防部门根据《湖南省公安消防部队重大节会消防安全保卫警力下沉工作规定(试行)》和《全省消防部队圣诞元旦“零点”行动工作方案》要求，开展了这次消防安全“零点行动”。本次行动对全市部分KTV、酒店、影院等公众娱乐场所展开突击检查，涉及的单位共150家，发现存有火灾隐患的达380余处，当场责令整改330处。

火灾现场

坡子街连发两起火灾，疑与电路老化有关

本报12月23日讯 今天中午12点，在长沙坡子街南面、路边井街53号的民房二楼突然着火，好在消防及时赶到，化险为夷。无独有偶，两个多小时后，坡子街北面的BOBO国际大厦又起火了，两起大火疑与电路老化有关。

消防提醒，冬季较为干燥，再加上电线老化或线径较细，超负荷用电，就极有可能引起电线外层的塑料、橡胶或其他绝缘材料起火从而酿成火灾。不要同时使用几个大功率的家用电器，还要注意避开公共用电的高峰时间。

【事故一】隔出的小租屋起火

长沙坡子街路边井上有一处二层高的建筑，一楼用来卖菜，二楼则被隔成了5个租屋。

火源对面的工地保安谢庭良正好目睹了事情的全过程。他说，房屋着火时，由于二楼并没有人，一楼忙蔬菜生意的人根本没注意起火的事。他见状大喊起火后，便拿着灭火器准备冲上去，可被浓烟逼退。附近邻居迅速关了电闸，又把屋中的液化气罐搬到安全地。确定安全后，大伙用一根管子从50米远的消防栓取水，可水还没送达，管子跟着就胀了，无奈拨打110求援。

约半小时的扑救，消防官兵就将大火扑灭。待民警撤走警戒线后，记者在失火的门店看到，这是个砖木结构的房屋，楼上的两间房子已被烧得一片狼藉。一楼的天花板烧穿了两个洞，不断有碎石渣从上面坠下。目前，消防官兵正在调查具体的失火原因。

【事故二】BOBO国际M层起火

就在消防撤走两小时后，坡子街北边的BOBO国际大厦又出事了，其M层的一间房屋突然冒起黑烟，将整个外墙熏黑。下午5点，记者来到现场，民警早已在大厦周围拉上了警戒线，5台消防车停在解放西路和小区内道。

警戒线撤走后，电梯上不了M层，记者只得爬楼梯来到该层。在这一层，出事房间已被封锁，还能闻到一股浓郁的塑胶味。

“万幸没有人受伤！”一名知情者说，着火的房子是供湖南佳程物业管理有限公司员工居住的。发现明火时，几位员工忙中出错，打着水盆去浇，可是没起到任何效果，最后只得向消防求助。消防官兵先撤离了楼层里的居民，经过2个小时的扑救，才将大火扑灭。至于具体的起火原因，还需进一步调查。

■记者 杨昱 实习生 刘文敏

（市民谢先生、唐女士提供线索，各奖励30元）

12月23日中午12点多，在长沙坡子街、路边井街53号的民房突发大火，出事时，楼下还在忙着卖菜。

12月23日下午3点多，长沙BOBO国际大厦M层突然冒出浓烟，所幸无人受伤。

中国福利彩票3D开奖信息

2014年12月23日 第2014349期 开奖号码：7 7 1

湖南省中奖情况

类别	中奖注数	单注奖金(元)	中奖金额(元)
单选	393	1040	408720
组选三	547	346	189262
组选六	0	173	0

注：开奖信息以湖南省福利彩票发行中心正式公告为准！

中国福利彩票双色球开奖信息

2014年12月23日 第2014149期 开奖号码

红球：07 09 10 15 19 33 蓝球：01

下期奖池：562421886元

奖级	中奖条件	中奖注数(全国)	中奖注数(湖南)	单注奖金(元)
一等奖	○○○○○○●	2	0	15000000
二等奖	○○○○○○	154	2	222360
三等奖	○○○○○●	871	19	3000
四等奖	○○○○○ ○○○○●	52445	1613	200
五等奖	○○○○ ○○○●	1180049	36744	10
六等奖	○○● ○● ●	5517832	164048	5

注：开奖信息以湖南省福利彩票发行中心正式公告为准！