



新国标产品



强制淘汰的产品



一说到中国制造，国人心中可谓有不少难言之隐。一方面，人们心中很希望支持国货，但事实上，不少国货的质量在很多方面确实和洋货之间存在差距。高精尖的赶超有差距，但很多看似简单的制造品我们做得不够好，比如插座。

网友拆开国外和国产排插，震惊了

2014年，在百度贴吧上，网友为大家拆解了国外某品牌的排插，并与国产排插做了对比。国外排插内部，除了固定螺丝是铁的之外，其余全是一体铜片。而网友表示，自己曾经拆过一个国产排插，里面除了少得可怜的铜线之外，剩下的金属都是铁。

据扬子晚报2015年报道，据统计，我国近10年发生的火灾中，约30%是由插座引起的，居诸种失火原因之首。尤其对孩子们来说，因为插线板不合格，伤害事故时有发生！在我国，每年儿童因触电死亡的人数占儿童意外死亡总人数的10.6%！

国家出手了，这些插座将被淘汰

对于插座造成的安全隐患，国家有关部门也予以了重视。

2015年10月13日，国家标准化管理委员会发布了GB 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求》及GB 2099.3-2015《家用和类似用途插头插座第2-5部分：转换器的特殊要求》两项强制性国家标准。

标准规定了延长线插座和转换器的标志、尺寸检查、防触电保护、结构、电气性能、机械性能等技术要求，全面提升了延长线插座和转换器的安全性能。为了更好地实现新旧标准的过渡，为企业技术改造和生产转换提供充足的时间，标准于2017年4月14日实施，过渡期至2018年10月13日。即2017年4月14日前生产并符合原国家标准的产品，允许销售至2018年10月13日。

劣质插座隐患多 教你选“座”窍门

新国标产品



10A插座（5米以内）

延长线外层标识：
3X1.0mm²

强制淘汰的产品



10A插座（5米以内）

延长线外层无规格标识
或标识：3X0.75mm²

提醒

如何选择插座

看是否加装“安全保护门”：新国标中有一项重要的规定：所有的移动插线板必须加装安全保护门。

看电线是否过细：在风险监测过程中发现，部分移动插线板存在偷工减料导致电线过细的问题，容易在通电之后，因为温度上升过快，引燃产品外壳，造成火灾隐患。

看阻燃性能是否达标：部分移动插线板所用材料阻燃性能不达标，一旦遇到明火，无法阻止火势蔓延，极易引发火灾。

看是否漏电：对孩子们来说，因为插线板不合格，伤害事故时有发生！在我国，每年儿童因触电死亡的人数占儿童意外死亡总人数的10.6%！

看是否有3C认证标志：新国标要求排插必须要通过国家强制性产品认证。这个认证标志就是“CCC”，消费者可以在排插的本体上观察是否有这个标志。

链接

史上最严新国标实施 加速行业洗牌？

4月21日，广东排插制造企业中山市家的电器有限公司总经理匡建接受记者采访时表示，新国标实施后，生产企业原来的排插模具基本都要报废，准入门槛将提升到500万元以上。

匡建表示，新国标的推广将推动排插行业的良性发展，行业将迎来大规模的洗牌，一些中小规模而又不愿意投入模具更新的企业将会被淘汰出局，有规模和品牌实力的正规企业将进入。还说：消费者对排插的选择就是看价格，太贵的产品反而不好卖，企业之间的竞争主要是价格战，毛利率也很低，而产品的品质也普遍低劣。

一分钱一分货，不少国产品牌以低价格抢占市场，但牺牲的往往是产品的质量和安全性。比如文中提到的日本产插座和中国产插座，由于铜料使用相差巨大，所以成本也相差巨大，进而体现到了价格上。

排插行业市场份额最大的浙江公牛集团董事长阮立平近日接受采访时也谈到，以前他所在的浙江慈溪就有几百家插座家庭作坊，但生产出的插座普遍质量不好，样式花里胡哨，五颜六色。

目前，排插市场的蛋糕超过一百亿，但由于前期市场不规范，行业增长非常缓慢，目前龙头占到三成以上市场份额，剩下的七成份额由1000多家排插企业瓜分。根据新三板挂牌的小米生态链企业青米（北京）科技股份有限公司公开转让书显示，2015年公司实现营业收入1.25亿元，其中插线板的收入占99%以上，但毛利率只有19.72%。但动力未来表示，因其生产的插线板产品成本较高、价格较低，毛利率处于行业较低水平。

对一些正规排插企业，排插最新国家标准正式实施，令它们看到了曙光。坚持品质制造的企业往往会借势巩固自己的优势，而那些只注重眼前利益，更多借助廉价产品赚快钱的企业则会迅速衰亡。

■据每日经济新闻



关注三湘都市报微信
看E报。