



19岁小伙洗澡触电身亡,谁惹的祸

投诉者:热水器漏电导致触电死亡 优迅电器:热水器没质量问题,是地线漏电

“1月1日晚上11:20,看表弟在浴室洗了20多分钟都无动静,我们就敲门进去,却发现其在浴室倒地身亡且现场有漏电迹象。”回忆事发经过,死者的亲属范先生很是激动,“他去年11月14日刚满19岁,便离开了我们。”

1月3日,长沙市雨花区圭塘街道长重社区的市民范先生向三湘都市报记者投诉,称其购买的优迅电热水器漏电导致表弟触电死亡,要求厂商做出解释和承担责任。对此,优迅电器有限公司相关负责人王先生解释,热水器不存在质量缺陷,如不是产品本身的原因,厂家不承担责任。

■记者 卜岚



优迅电器有限公司用电笔进行了漏电检测,发现浴室插座地线带有220伏的强电。



1月3日,在圭塘街道长重社区公共服务中心,死者家属和厂家代表在协商如何判定责任。 记者 卜岚 摄

事件 小伙洗澡不幸触电身亡,家属多次投诉无果

“表弟在长沙实习,2018年12月30日到我家小住几天,准备一起欢度元旦。”范先生告诉记者,看到表弟倒在浴室后,他关掉开关并拨打了急救电话,“表弟全身无伤口,仅后脑勺有一个包,估计是触电倒地所致。刑警表示,排除他杀,归类于意外身亡。”

11月3日,范先生花378元网购了优迅40升电热水器,11月7日师傅上门安装,“因浴室面积较小,热水器安装于浴室门左边,但插座在门的右边,连在一

起会挡着门很不便。师傅当时用门右边的插座,试了水温就走了,也没有对插座进行检测。”

“这已经不是第一次漏电了!我们三人同住,都曾因热水器触过电。一名室友手直接被电肿了,还有一位从头顶直接电下来,倒在浴室,还好当时及时关闭了开关。”12月4日,在多次漏电后,范先生曾多次找到优迅电热水器的客服。客服表示,让他们找个电工接接地线,再连接到浴室里面的插座,同时将地线安装说明发给他们,便再无回应。

回应 热水器无质量问题,是地线带电导致漏电

小伙意外身亡,是安装问题还是热水器产品问题?为进一步了解情况,1月3日,三湘都市报记者来到了圭塘街道长重社区。负责此次安装的快可立全国联保公司的相关负责人表示,公司安装标准是挂机、试机,看是否通电、漏电、加热,“当时试机时用的浴室外的插座,后面消费者使用的是浴室内插座,该插座因地线有电、插座老化导致漏电,与安装并无关系。”

“地线的作用是把有可能带电金属壳上的电引到大地中,以免人触到发生触电事故。但目前浴室内插座地线带220伏的强电,这样不但不保护人还产生危害。”优迅电器有限公司相关负

责人王先生解释说,昨天8点他们用电笔进行了漏电检测,热水器本身不漏电,仅浴室插座地线带电,里面的插座已经发黄,可能用了10年以上,地线和火线因时间久了融在一起,系环境漏电。

王先生表示,热水器从技术而言不存在质量缺陷,出水也不带电,只是使用者从挂架又引了一根线接到里面的插座,“只能等第三方机构进行检测划分责任,如果不是产品本身的原因,我们不承担任何责任。”

截至记者发稿时,双方已经将情况反馈到了长沙市质量技术监督局,等专业检测报告出炉后,再做进一步的责任划分。

竞拍的“二手车” 过户不成还被车主开走

“买来的二手车,原车主不配合过户不说,还直接把车开走了,报案还受理。”长沙市民李先生向三湘都市报记者投诉。1月3日,三湘都市报记者展开了采访调查。

“二手车”过户不成 还被原车主开走

今年7月23日,李先生在国投城市资源拍卖公司湖南分公司拍得一辆永州牌照的路虎小车。11月,李先生交清18万余元车款后,依据拍卖公司与车主签订的《委托拍卖协议》,以及他与拍卖公司签订的《车辆买卖合同》,联系车主冯女士协助一起办理过户手续。

李先生告诉记者,当他赶到永州道县时,冯女士的儿子何新文却以与拍卖公司和保险公司的账务未结清为由,拒绝协助办理过户手续,“他说要我付给他3.7万元,就帮我过户,见我不同意,他把车子的手续抢走了。”

见此情况,李先生赶到道县城北派出所报警,“派出所说是经济纠纷,不予受理。”

一小时后,李先生回到停车位却发现,车不见了,“何新文用备用钥匙开锁,把车开走了。”李先生再次报警称车辆被盗,派出所不能重复报案为由不予受理该案件。

为了此事,李先生多次反映至道县相关部门,均未得到满意回复。“现在钱交了,车没到手,维权无门。”李先生气愤地表示,“何新文是道县公安局经侦大队教导员,派出所才不受理这个案子。”

“车还在我家名下,怕被盗了或丢了”

记者就此电话联系了何新文,他爽快地表示,自己确实是道县公安局工作人员,但并未利用职权干预公安机关工作。针对李先生的质疑,他表示,“这是个经济纠纷,公安怎么受理?现在

他到处告状,影响了我的工作。”针对偷车一事,何新文解释说,当时是李先生将车停在路边就离开了,扬言车不要了,“车还在我家名下,怕被盗了或丢了。”

何新文告诉记者,今年4月,刚买2年的路虎极光小车发生了一起交通事故,保险公司认定该车属于全损赔付,根据投保金额,共赔付27.77万元。6月,保险公司将车交由拍卖公司拍卖。“我不认识李先生,他不给我看拍卖合同,也不付尾款,我怎么能配合他办理过户手续,应该由拍卖公司来办理过户。”何新文说,因为对保险公司的赔偿费用存在异议,他希望由保险公司或拍卖公司出面来解决此事。

记者随后联系了道县公安局,该局回应称,事件属于经济纠纷,公安机关才没有受理,建议李先生走法律途径维权。

■记者 杨洁规



竞买人可向车主或拍卖公司提起诉讼

湖南卓进律师事务所律师聂炜表示,尽管竞买人已经付清了车款,但因车辆暂未过户,还未完全取得车辆的所有权。出现上述纠纷,尚不构成盗窃,属于经济纠纷,“车主将车辆开走的做法,还是有欠妥当的。”

聂炜说,李先生可以向车主发起诉讼,要求办理过户手续。也可以起诉拍卖公司解除合同,退还购车资金以及赔偿有关违约金。



提醒

供电须有可靠的接地线、漏电保护装置

2015年3月的一天上午,戴女士来到长沙市东塘附近某家电城,向电热水器厂家维权。她的男友谭先生洗澡时,意外身亡。家属认为,是电热水器漏电导致悲剧发生。无独有偶,2016年12月,长沙市民小静进厕所洗澡也被电击死亡,而卫生间的淋浴喷头正是罪魁祸首。

“夺命澡”的悲剧时常上演,面对电热水器致人死亡事故,其实我们可以防患于未然。“不要图便宜买低价劣质产品,一些劣质电热水器实际上就是一个铁皮桶加‘热得快’,毫无漏电安全保护装置,安全

隐患大;安装时,要科学合理地安装(尤其是接地线及专用线路)。同时,选用合格的配件(电线、插座等),采取一定的保护措施,如安装漏电保护器、洗浴时切断电源。”业内人士建议,电热水器的使用寿命不应超过6年,在购买时要选择带有漏电保护装置、防干烧和防超温等装置。

此外,他也建议市民定期更换储水式电热水器内的镁棒,“储水式电热水器中起到减缓水碱、水垢腐蚀作用的镁棒一旦消耗完,也容易造成内胆腐蚀或加热管腐蚀穿孔,从而引发漏电危险。”

中国福利彩票 3D 开奖信息

2019年1月3日 第2019003期 开奖号码: 4 3 5

湖南省中奖情况

类别	中奖注数	单注奖金(元)	中奖金额(元)
单选	1518	1040	1578720
组选三	0	346	0
组选六	1317	173	227841

注:开奖信息以湖南省福利彩票发行中心正式公告为准!

中国福利彩票 双色球 开奖信息

2019年1月3日 第2019002期 开奖号码

红球: 18 06 04 08 05 09 蓝球: 11

奖池累计金额: 1294586730 元

奖级	中奖条件	中奖注数(全国)	中奖注数(湖南)	单注奖金(元)
一等奖	○○○○○●	9	0	7273230
二等奖	○○○○○	129	1	198246
三等奖	○○○○●	1352	68	3000
四等奖	○○○○●	74631	3043	200
五等奖	○○○●	1506728	62463	10
六等奖	○○●	6555174	248161	5

注:开奖信息以湖南省福利彩票发行中心正式公告为准!