



这是11月22日拍摄的爆炸现场(手机拍摄)。 新华社 图



被损毁的地面。新华社 图



事故伤员被送往医院救治。 新华社 图

中石化黄潍管线泄漏爆燃 35人遇难166人受伤

事发青岛市黄岛区 维修时发生闪爆,部分原油进入胶州湾

11月22日凌晨,山东青岛市黄岛区一地下输油管道原油泄漏,在抢修过程中发生爆燃事故,事故已造成35人死亡,另有166人受伤。

经核实,发生爆燃的管道是中石化管道储运分公司黄岛油库至潍坊的地下输油管道。事故原因初步分析是管线漏油进入市政管网导致起火,具体原因正在调查。

关注

习近平作出重要指示:千方百计搜救失踪受伤人员 李克强就救援工作作出批示

事故发生后,党中央、国务院高度重视。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示,要求山东省和有关方面组织力量,及时排除险情,千方百计搜救失踪、受伤人员,并查明事故原因,总结事故教训,落实安全生产责任,强化安全生产措施,坚决杜绝此类事故。

事故发生后,党中央、国务院高度重视。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示,要求山东省和有关方面组织力量,及时排除险情,千方百计搜救失踪、受伤人员,并查明事故原因,总结事故教训,落实安全生产责任,强化安全生产措施,坚决杜绝此类事故。

■综合新华社、央视

2011年

- 6月2日 中石油大连石化分公司油渣罐爆炸,致2人失踪2人重伤。
- 7月16日 中石油大连石化分公司炼油装置发生泄漏起火,11人被给予党政纪律处分。
- 8月29日 中石油大连石化分公司柴油储罐爆炸起火,大连石化总经理蒋大凡被免职。
- 11月6日 吉林松原石化厂厂房发生闪爆(即爆燃,以下同)引发火灾,造成3死8伤。

2010年

- 1月7日 中石油兰州石化厂一罐体泄漏发生爆炸,造成5人失踪6人受伤。
- 1月19日 辽宁抚顺石化公司石化二厂发生闪爆事故,造成1死2失踪。
- 7月16日 大连中石油国际储运公司原油库输油管道爆炸,致1人死亡1人失踪,1500吨原油流入大海,14名责任人移送司法机关。
- 10月24日 大连中石油国际储运公司7·16火灾同一油罐再次起火,14人被给予党政纪律处分。
- 12月15日 中石油大连新港储油灌区附近失火,3人死亡。

石化企业事故回顾

事发 抢修破裂输油管线时爆燃

22日凌晨3点,位于青岛市黄岛区秦皇岛路与斋堂岛路交会处的中石化输油管线破裂。事故发生后,约3点15分关闭输油,斋堂岛街约1000平方米路面被原油污染,部分原油沿着雨水管线进入胶州湾,海面过油面积约3000平方米。黄岛区立即组织在海面布设两道围油栏。

程中,黄岛区海河路和斋堂岛路交会处雨水涵道油气混合爆燃,事故波及管道沿线周围人员及一栋化工厂部分设施,同时在入海口被油污染海面上发生起火。

据介绍,目前青岛已布设三道围油栏,火势已扑灭,并组织专门力量在海上打捞。事故原因和原油泄漏量在进一步调查核实中。

目击 “路面汽车被抛两米多高”

有网友称当时距离事故现场很远的地方都有震感,工厂车间大门也被震得发出很大响声。截止到22日中午,青岛市区已经能看到天空中的黑烟,闻到一股焦糊味。有乘坐飞机的网友发布了一张空中拍摄的照片,照片可见浓烟已冲破云层。

处,只见路面突然爆裂,路面、汽车被抛起两米多高,她和她的丈夫也被爆裂路面抛起,她没有大碍,她丈夫头部受伤。

另据了解,事发时,恰好有一辆18路公交车经过,车辆被炸翻,全车人受伤,并被送往医院。

中午12时许,记者在丽东化工厂看到,厂门口爆炸导致形成大沟,一辆履带挖掘机、一辆重卡被掀翻,沟内可见两具尸体。

救援 44辆救护车60多名专家赴现场

接到事故报告后,国家安全监管总局立即研究部署,要求山东省安全监管局配合当地政府尽快封堵泄漏点,全面做好现场搜救和伤员救治工作,千方百计减少因伤死亡,进一步核清死亡人数等情况,并查清事故原因。

目前,“中石化输油管道爆燃事故应急指挥部”已启动一级响应,组织青岛市军地医护专家全力抢救伤员,并全面搜救事故现场人员。共派出救护车44辆,医疗专家60多人,共300多位医护人员赶往现场,伤员被送往黄岛区及青岛市区的医疗机构进行救治。消防部门共出动消防官兵338人,消防车55辆。

据消防部门不断搜救和卫生部门最新统计,截至18时,输油管道爆燃事故已造成35人死亡,166人受伤,其他伤亡情况正在核实中。

资料

黄潍输油管道全长176公里,刚投入使用

黄岛至潍坊输油管道今年8月28日正式投用。据介绍,黄潍输油管道总投资13亿元,起点为黄岛区青岛港油港分公司码头,末站为潍坊滨海经济技术开发区,全长176公里,途经青岛的黄岛区、胶州市和潍坊的高密市、昌邑市、峡山生态经济区和寒亭区。年输送能力为1500万吨。初步估算,管道运输每年可节省运输成本4亿元。

连线

混凝土倾泻掩埋12名工人 湖北南漳一工地脚手架坍塌致7人死亡

20日晚7时许,湖北省南漳县金漳国际大酒店建设项目工地脚手架倒塌,刚刚浇筑的100多平方米的混凝土,从5楼倾泻而下,将12名工人掩埋。21日23时50分,搜救工作完成,最后一具遗体找到,事故共造成7人死亡,5人受伤。

目前,相关责任人已被警方控制,善后工作和事故原因调查正在进行中。

■据新华社

