

生死时速，成功避险！这些做法值得借鉴

湖南发布2026年度十大典型转移避险避灾案例 倡议全民参与防灾减灾活动



扫码看视频

三湘都市报10月13日讯 今年10月13日是第37个国际减灾日，主题为“建设安全韧性家园”，着力提升灾害预防准备和应急响应能力。当天，湖南省2026年“10·13国际减灾日”集中宣传活动在益阳市安化县举行，现场通报湖南省2026年度“十大典型转移避险避灾案例”，并向全省发出全民参与防灾减灾倡议。

受地理环境和气候条件影响，湖南是全国自然灾害最为严重的省份之一。今年5月，我省印发《自然灾害转移避险避灾奖励暂行办法》，填补省级转移避险正向激励制度空白，树立主动查险、果断转移、有功必褒导向。

全省上下在面对自然灾害时，积极开展转移避险避灾，通过前置巡查、提前转移、刚性管控，群众提前转移避险避灾，从源头减少人员伤亡、降低财产损失。依托网格员、群防群测员、党员、群众等力量，构建全民参与、全域覆盖的群测群防群治工作格局。截至9月底，今年全省涌现成功转移避险避灾典型案例323起，避免人员伤亡6590人次，其中56起案例获应急管理部通报表扬。

本次通报的十大案例均发生在今年汛期，涵盖地质灾害、山洪灾害、降雨诱发建构筑物坍塌灾害等多种类型，展现我省灾害防治“监测预警精准化、隐患排查常态化、转移安置有序化”成效，彰显基层干部、灾害信息员等坚守一线、闻险即动、守护群众生命财产安全的责任担当。

■湖南日报全媒体记者 奉永成 杨建建
通讯员 王洁

十大典型案例

案例一：

长沙宁乡龙田“7·20”山体崩塌成功避险

7月20日12时48分，宁乡市龙田镇白花村村干部巡查时发现，村民彭某清屋后山体出现泥面开裂、石块滑落迹象，存在崩塌风险。镇村两级立即将彭某清及周边群众共4户10人转移至安全区域，划定隔离警戒区并安排专人值守。当日16时许，该处山体发生崩塌，重约25吨的巨石滑落并严重损毁房屋，因转移及时未造成人员伤亡。险情发生后，当地自然资源部门随即对山体开展风险评估与治理，彻底消除隐患。

案例二：

株洲炎陵下村“8·29”山体滑坡成功避险

8月28日15时许，炎陵县下村乡工作人员巡查发现，小横溪村牛塘组路段山体岩土松动、持续有碎石滚落，直接威胁山下电站及周边群众安全。巡查人员立即上报并同步通知电站人员转移避险。8月29日12时35分，受持续强降雨冲刷，该处发生大面积山体滑坡，砂石堵塞涵洞、水流改道淹没电站机房，设施严重受损。因预判精准、管控到位，此前已完成电站人员转移，后续又扩大转移周边村民4人，全程未造成人员伤亡。

案例三：

常德石门所街“5·18”张家渡桥梁塌陷成功避险

5月18日凌晨，石门县所街乡遭遇极端强降雨。乡干部凌晨3时首轮巡查张家渡大桥未发现异常，5时二次巡查时敏锐察觉桥基土壤松动、路基下坠，判断桥梁随时可能垮塌。工作人员立即实施紧急交通管制，联动大桥两端村干部及村民，用私家车横停桥头、设置警戒标识，成功拦截劝返各类车辆100余辆。当日8时许，大桥160平方米引桥桥面发生垮塌，因处置及时无人员伤亡。

案例四：

张家界桑植上河溪“8·4”山洪灾害成功避险

8月4日8时许，桑植县上河溪乡，村干部巡查发现，汝池河罗家台段水位上涨迅速，威胁下游及周边33户81名群众生命安全。当地立即组织乡政府、村两委、驻村工作队对受威胁区域实施现场封闭，同步开展群众避险转移。当日9时30分，受威胁群众全部转移完毕；10时20分，洪水冲毁村民房屋1栋、淹没32栋，因转移迅速未造成人员伤亡。

案例五：

益阳安化长塘“8·20”山体滑坡成功避险

8月20日2时5分，安化县长塘镇合振村老党员龚仲生、组长龚先丰巡查时发现，村民龚某初、龚某喜父子屋后山体土体松动，立即将险情报至镇政府，并组织受威胁的1户5人转移至安全区域。2时10分，山体发生滑坡，大量土石瞬间冲垮掩埋龚某初房屋，同时造成龚某喜房屋损坏，因隐患发现早、响应速度快，未造成人员伤亡。

案例六：

郴州桂东沅江“9·5”山体滑坡成功避险

受台风“沙德尔”影响，桂东县沅江镇遭遇持续9天强降雨，大坪村累计降雨量达692.1毫米，刷新全县过程降雨历史极值，地质灾害风险急剧攀升。当地严格落实防汛网格化巡查机制，对重点区域开展全天候监测。9月4日12时50分，驻村干部、村铜锣长巡查发现条石坑组山体开裂变形，镇村两级迅速入户劝导，于13时50分将8户20名涉险群众全部转移至村部安置。9月5日凌晨，该处突发约3万立方米大型山体滑坡，造成7栋87间房屋全部倒塌，因预警及时、转移果断，未造成人员伤亡。

案例七：

永州宁远九疑“8·31”山体滑坡成功避险

8月31日7时许，宁远县九疑瑶族乡茶罗村村主任巡查时发现，新屋地自然村山体出现土体松动、零星落石，判断极有可能发生大面积山体滑坡。其第一时间上报乡政府，同时紧急入户劝导，组织受威胁的6户11名群众快速转移至安全地带。7时40分，该处突发超5000立方米山体滑坡，堵塞河道并引发周边房屋积水、多处基础设施损毁。险情发生后，当地多部门联动开展抢险救灾，全程未造成人员伤亡。

案例八：

怀化通道坪坦“6·21”山洪灾害成功避险

6月21日凌晨3时许，通道侗族自治县坪坦乡干部开展汛期夜间巡查时发现，皇都村村民欧某志家旁溪流水位上涨，低洼处的木质住房及土菜馆地基松动，预判房屋极有可能垮塌。接报后，乡党委、政府立即组织受威胁的2户5人及贵重物资紧急转移。4时20分许，欧某志家房屋及土菜馆被水淹，2间客房发生坍塌，因巡查到位、转移果断，未造成人员伤亡。

案例九：

娄底新化水车“7·6”房屋坍塌成功避险

7月5日21时20分，新化县水车镇锡溪村灾害风险隐患信息员逐户排查时，发现片区多处住宅存在安全隐患。镇政府接报后，结合房屋情况和降雨趋势研判，认为邹某坚等8户群众房屋受灾风险极高，立即组织镇村工作人员逐户上门劝导，转移整片危险区域人员。7月6日11时20分前，累计紧急转移17户42人并全部安置到位。当日15时49分，8户群众的房屋在持续强降雨冲刷下不同程度损毁，因隐患排查早、转移行动快，未造成人员伤亡。

案例十：

湘西永顺灵溪“6·14”道路边坡滑坡成功避险

6月14日9时38分，永顺县灵溪镇双凤村公路巡查员在Y553线巡查时，发现道路边坡出现开裂、土体松动，判断存在崩塌风险。村委会接报后，针对该路段旅游车流量大、外来游客多的特点，立即采取道路交通管制、设置警戒警示标志，引导车流人流绕行，其间共劝返旅游大巴6台、小型私家车8台、摩托车12辆。当日13时14分，该处发生约1500立方米滑坡，道路被完全掩埋，因管控及时无人员伤亡。

■三湘都市报全媒体记者 李致远 整理